





4.2調査画像
4.2.1可視光画像



場所	西面
立面図位置	B-8F

タイルひび割れ（約20枚）
タイル目地補修穴埋め忘れ
シーリング劣化
003-0229



※赤外線画像には周辺環境の映り込み等のノイズがあります