



4.2調査画像  
4.2.2赤外線画像



場所	西面
立面図位置	B-2F

タイル浮きの兆候を示す温度分布有 003-0200

※赤外線画像はツール：DJI Thermal Analysis Tool にて解析しております。  
※囲み範囲以外は問題ありません（周辺環境の赤外線反射等によるもの）