





社内検査中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



社内検査中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



社内検査中

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---







社内検査中

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



社内検査中

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



社内検査中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---











4階ルーフバルコニー

手直し(タッチアップ)

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



4階ルーフバルコニー

手直し(タッチアップ)

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



4階ルーフバルコニー

手直し(タッチアップ)

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



5階外壁

手直し（付着）


施工前



5階外壁

手直し（付着）

施工中



5階外壁

手直し（付着）

施工完了











工事件名   
 工事場所   
 施工前

3階

手直し (シーリング)

施工前

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名   
 工事場所   
 施工中

3階

手直し (シーリング)

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名   
 工事場所   
 施工完了

3階

手直し (シーリング)

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---









5階

手直し(目地埋め)

施工前



5階

手直し(目地埋め)

施工中



5階


手直し(目地埋め)

施工完了





4階  
手直し(目地埋め)  
施工前



4階  
手直し(目地埋め)  
施工中



4階  
手直し(目地埋め)  
施工完了







